



Паспорт

доступности
**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» для инвалидов**
(наименование объекта)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19
ГОРОДА МАКЕЕВКИ» .**

1.2. Адрес объекта: **286140 , ДНР, Г.О.МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА
УЛ. ВЫШИНСКОГО Д.33.**

1.3. Сведения об объекте: **2** этажей, **10560** кв. м,
земельный участок - .

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: **1950.**

1.5. Дата последнего капитального ремонта: **1996.**

1.6. Наименование собственника объекта: **Управление образования.**

1.7. Форма собственности объекта: **муниципальная.**

1.8. Пропускная способность объекта: **292.**

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: **образовательная.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **начальное образование;**

основное среднее образование;

общее среднее образование.

2.3. Форма оказания услуг:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

4. Реализация дополнительных образовательных программ по направлениям:

- физкультурно-спортивной
- художественной
- естественно – научной
- социально – педагогической

5. Предоставление питания.

2.4. Категории обслуживаемого контингента: **дети.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: **автобус 42 маршрут,**

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: **300 метров.**

3.2.2. Время в пути пешком: **3-5 минут.**

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: **пешеходного перехода нет.**

3.2.4. Перепады высоты в пути: **- нет.**

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	Удовлетворительная, доступна
2	Вход в объект	свободный
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Разработаны пути эвакуации
4	Зона целевого назначения объекта	Общеобразовательная организация
5	Санитарно-гигиенические зоны	Туалетные комнаты на I-II этажах здания школы.
6	Система информации и связи	Интернет, мобильная связь

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: **доступность объекта для инвалидов удовлетворительная.**

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Покрытие асфальта пришкольной территории.	
2	Вход в объект	Косметический ремонт пандуса, поручня.	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Схема I, II этажа	
4	Зона целевого назначения объекта	Косметический ремонт классных комнат, библиотеки, спортивного зала.	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Косметический ремонт туалетных комнат, умывальников.	
6	Система информации и связи	Сеть интернет	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: .

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от " ____ " ____ г. N ____ ;

Председатель комиссии: _____ / Мещерякова И.В.

(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____ / Комарова Т.Е.

(подпись/Ф.И.О.)

_____ / Травина С.Н.

(подпись/Ф.И.О.)